

Gemeente	Locatienaam	Onderzoek	Rapportcode	Monster	Uitbijter(s)	Reden
Hillegom	(nabij) Zandlaan 12B te Hillegom	ter plaatse van polders Vinkeveld, Elseester en oosteinderpolder te Rijnland	20191008	OP11-1	Pb (400)	Bodemvreemd materiaal
Hillegom	(nabij) Zandlaan 12B te Hillegom	ter plaatse van polders Vinkeveld, Elseester en oosteinderpolder te Rijnland	20191008	OP12-1	Pb (320)	Bodemvreemd materiaal
Hillegom	1e Loosterweg 1a (van Zanten) te Hillegom	1e Loosterweg 1a (van Zanten)	5286.05	MM2	PAK (16)	Niet representatief PAK (puin/civiel)
Hillegom	3e Loosterweg 2	3e Loosterweg 2	WN-11287	MM2	Hg (1,7)	Niet representatief (bezinkvijver)
Hillegom	Bethlehemlaan 2 te Hillegom	Verkennd Onderzoek	AD/rp1	MM1	PAK (380), Olie (470)	Niet representatief PAK (puin/civiel)
Hillegom	Garbialaan/Leidsestraat 33a te Hillegom	Garbialaan te Hillegom	20181291/rap02	MMA4	PAK (35,374)	Niet representatief PAK (puin/civiel)
Hillegom	Garbialaan/Leidsestraat 33a te Hillegom	Leidsestraat 33a Hillegom	20181288/rap01	AMM1	PAK (112,258), Olie (470)	Bodemvreemd materiaal
Hillegom	H. Dunantplein, supermarkt	H. Dunantplein, Supermarkt	AI15.009kt	M1	Olie (1100)	Verdacht/lokale verontreiniging
Hillegom	Krocht 6 te Hillegom	Krocht 6 te Hillegom	nvt (Qterra xml)	B1-1	Ba (220), Pb (300), Zn (340)	Bodemvreemd materiaal
Hillegom	Krocht 6 te Hillegom	Krocht 6 te Hillegom	nvt (Qterra xml)	B2-1	Ba (270), Pb (620), Zn (700)	Bodemvreemd materiaal
Hillegom	Krocht 6 te Hillegom	Krocht 6 te Hillegom	nvt (Qterra xml)	MMBG	Ba (260), Pb (330), Zn (530)	Bodemvreemd materiaal
Hillegom	Leidsestraat 244 (Scheepswerf Heemskerk, Ringvaart)	Milieuhygiënisch Bodemonderzoek	99.33.003.BR.01	M1	Olie (370)	Verdacht/lokale verontreiniging
Hillegom	Leidsestraat 244 (Scheepswerf Heemskerk, Ringvaart)	Milieuhygiënisch Bodemonderzoek	99.33.003.BR.01	M11	Zn (650)	Verdacht/lokale verontreiniging
Hillegom	Leidsestraat 244 (Scheepswerf Heemskerk, Ringvaart)	Milieuhygiënisch Bodemonderzoek	99.33.003.BR.01	M18	Hg (1,2), Olie (980)	Verdacht/lokale verontreiniging
Hillegom	Leidsestraat 244 (Scheepswerf Heemskerk, Ringvaart)	Milieuhygiënisch Bodemonderzoek	99.33.003.BR.01	M2	Hg (4)	Verdacht/lokale verontreiniging
Hillegom	Leidsestraat 244 (Scheepswerf Heemskerk, Ringvaart)	Milieuhygiënisch Bodemonderzoek	99.33.003.BR.01	M9	Cd (2,2), Hg (1,2), Olie (4200)	Verdacht/lokale verontreiniging
Hillegom	Leidsestraat 9	Leidsestraat 9	06108216/JZ/rap1	M15	PAK (110), Olie (820)	Verdacht/lokale verontreiniging
Hillegom	Leidsestraat 9	Leidsestraat 9	06108216/JZ/rap1	M16	PAK (96), Olie (360)	Verdacht/lokale verontreiniging
Hillegom	Leidsestraat tussen 171 en 173	Leidsestraat tussen 171 en 173	50419b	M3	PAK (130)	Bodemvreemd materiaal
Hillegom	Marconistraat 16 te Hillegom	Marconistraat 16 (Gemeentewerf)	05016217/BN/rap1	MM1	PAK (41)	Bodemvreemd materiaal
Hillegom	Noorderlaan 10	Noorderlaan 10	60501336	MM1	PAK (18)	Niet representatief PAK (puin/civiel)
Hillegom	Noorderlaan 24	Noorderlaan 24	20072495/ATRE	MM2	PAK (24)	Niet representatief PAK (puin/civiel)
Hillegom	Oosteinderlaan 45-47 te Hillegom	Oosteinderlaan 45-47	T.11.6304	MM01	PAK (58)	Meetfout; later niet meer aangetroffen
Hillegom	Oude Weerlaan 60 (Vosseppolder) Hillegom	Bodemonderzoek Vosseppolder te Hillegom	R001-1261443AGB-V02-kmi-NL	44243	PAK (45,443)	Niet representatief PAK (puin/civiel)
Hillegom	Oude Weerlaan 67	Oude Weerlaan 67	2015430R1524/e	M2	Olie (2000)	Bodemvreemd materiaal
Hillegom	Parallelweg 77	Parallelweg 77	051001543.2	MM3	Olie (1000)	Verdacht/lokale verontreiniging
Hillegom	Sixlaan 17	Sixlaan 17	07119412/COB/rap1	MM2	PAK (120)	Verdacht/lokale verontreiniging
Hillegom	Stationsweg 258-262 in Hillegom	Stationsweg 258-262 in Hillegom	19.10.1679.1314	B3-1	Cd (6,3), Cu (870), Pb (770), Zn (1900)	Verdacht/lokale verontreiniging
Hillegom	Vosselaan (ongenummerd)	Vosselaan (ongenummerd)	1003B955/GGE/rap1	M02	PAK (55)	Niet representatief (fundering/civiel)
Hillegom	Weerlaan naast 20 Hillegom	Verkennd (water)bodemonderzoek Weerlaan (naast nr. 20) te Hillegom	1802L241/AOU/rap1	MMSL1	Olie (720)	Waterbodemmonster
Hillegom	Arnoudstraat 1 (Kavel 3)	Arnoudstraat 1 (Kavel 3)	9293.99	MM2	Olie (1100)	Verdacht/lokale verontreiniging
Hillegom	Leidsestraat 244 (Scheepswerf Heemskerk, Ringvaart)	Milieuhygiënisch Bodemonderzoek	99.33.003.BR.01	M10	Olie (8800)	Verdacht/lokale verontreiniging
Hillegom	Leidsestraat 9	Leidsestraat 9	06108216/JZ/rap1	M10	PAK (47)	Verdacht/lokale verontreiniging
Hillegom	Leidsestraat 9	Leidsestraat 9	06108216/JZ/rap1	M7	PAK (36)	Verdacht/lokale verontreiniging
Hillegom	Leidsestraat 9	Leidsestraat 9	06108216/JZ/rap1	M3	Pb (1900), Zn (520), PAK (39)	Verdacht/lokale verontreiniging
Hillegom	Garbialaan/Leidsestraat 33a te Hillegom	Leidsestraat 33a Hillegom	20181288/rap01	BMM2	Cu (900), Zn (190)	Verdacht/lokale verontreiniging
Hillegom	Vosselaan ong.	Vosselaan ong	0805A003/COB/rap1	MM2	Olie (920)	Verdacht/lokale verontreiniging
Hillegom	Vosselaan 79	Verkennd bodemonderzoek ter plaatse van de Vosselaan 79 te Hillegom	RKI/BM170068.004205-004	MM 2	PAK (75,1)	Wbb-locatie
Hillegom	Stationsweg 35 te Hillegom	Stationsweg 35	GM-0030652	MM2 (puin)	PAK (46)	Bodemvreemd materiaal
Hillegom	Mgr. Van Leeuwenlaan (ongenummerd)	Mgr. van Leeuwenlaan (ongenummerd)	0907B247/DBI/rap1	M2	Cu (520)	Niet representatief (fundering/civiel)
Kaag en Braassem	Achterpad 21 (ten westen van)	Achterpad 20 (ten westen van)	5223.03	M1	Ni (840)	Bodemvreemd materiaal
Kaag en Braassem	Achterweg 21	Achterweg 21	05012MIW	MM2	PAK (55)	Verdacht/lokale verontreiniging
Kaag en Braassem	BILDERDAM 39	Bilderdam 39 Leimuiden	2006N728/IDI/rap1	MM05	Pb (1000), Zn (1500)	Verdacht/lokale verontreiniging
Kaag en Braassem	BILDERDAM 39	Bilderdam 39 Leimuiden	2006N728/IDI/rap1	MM06	Zn (650)	Verdacht/lokale verontreiniging
Kaag en Braassem	Blauwpolderkade 17 Hoogmade	VO Blauwpolderkade 17 Hoogmade	1804L428/DBI/rap1	M01	PAK (73,76)	Meetfout; later niet meer aangetroffen
Kaag en Braassem	Blijversweg (omgeving)	29110Blijversweg (omgeving)	Onbekend	MM4	Zn (700)	Verdacht/lokale verontreiniging
Kaag en Braassem	BO plantage 50 Oude Wetering	BO plantage 50 Oude Wetering	nvt (Qterra xml)	B1-2	PAK (352,44), Olie (740)	Bodemvreemd materiaal
Kaag en Braassem	Boddens Hosangweg 63	Boddens Hosangweg 63	150448	M1	Ni (0,56)	Invoerfout
Kaag en Braassem	Burg. Bakhuizenlaan 14-16	Burg. Bakhuizenlaan 14 (garage Du Pau)	5092.06	M1	Pb (1700), Zn (1300)	Wbb-locatie

Gemeente	Locatienaam	Onderzoek	Rapportcode	Monster	Uitbijter(s)	Reden
Kaag en Braassem	Burg. Bakhuizenlaan 14-16	Burg. Bakhuizenlaan 14 (garage Du Pau)	5092.06	M3	Pb (2900), Zn (2200), PAK (270), Olie (5000)	Wbb-locatie
Kaag en Braassem	Burg. Bakhuizenlaan 14-16	Burg. Bakhuizenlaan 14 (garage Du Pau)	5092.06	M4	Pb (9600), Zn (6300)	Wbb-locatie
Kaag en Braassem	Burg. Bakhuizenlaan 14-16	Burg. Bakhuizenlaan 14 (garage Du Pau)	5092.06	M5	Olie (10000)	Wbb-locatie
Kaag en Braassem	Burg. Bakhuizenlaan 14-16	Burg. Bakhuizenlaan 14 (garage Du Pau)	5092.06	M6	Pb (1300), Zn (640)	Wbb-locatie
Kaag en Braassem	Burg. Bakhuizenlaan 14-16	Burg. Bakhuizenlaan 14 (garage Du Pau)	5092.06	M7	Pb (14000), Zn (8000)	Wbb-locatie
Kaag en Braassem	Burg. Bakhuizenlaan 44	Burg. Bakhuizenlaan 44	GRL00151	MM2	Olie (600)	Verdacht/lokale verontreiniging
Kaag en Braassem	Burgemeester Bakhuizenlaan 10 Leimuiden	Verkennd bodemonderzoek Kabel- en leidingentracé ter plaatse van Burgemeester Bakhuizenlaan 10 te Leimuiden	153270-4	MM2	PAK (108,92)	Bodemvreemd materiaal
Kaag en Braassem	Burgemeester Bakhuizenlaan ong. te Leimuiden	Verkennd bodemonderzoek Kabel- en leidingentracé ter plaatse van Heerenweg 100 te Leimuiden	M18B0322-004	BG03	PAK (45,69)	Niet representatief PAK (puin/civiel)
Kaag en Braassem	Buurterpolder 1	buurterpolder 1	BOZ 2017	M3	Olie (4500)	Bodemvreemd materiaal
Kaag en Braassem	BVKK_2080198 Dorpsplein 7, Leimuiden	BVKK_2080198 Dorpsplein 7, Leimuiden	nvt (Qtterra xml)	B01-2	PAK (127,9), Olie (450)	Bodemvreemd materiaal
Kaag en Braassem	De Lasso 6	De Lasso	4077	M3	Olie (520)	Bodemvreemd materiaal
Kaag en Braassem	Dokter Lothlaan 2 Woubrugge	Dokter Lothlaan 2 Woubrugge	nvt (Qtterra xml)	B1-1	Pb (2000)	Bodemvreemd materiaal
Kaag en Braassem	Dokter Stapenséastraat, Leimuiden	Dokter Stapenséastraat, Leimuiden	nvt (Qtterra xml)	MM12	Pb (3100)	Meetfout; later niet meer aangetroffen
Kaag en Braassem	Dorpsplein 7 te Leimuiden	Verkennd bodemonderzoek kabel- en leidingtrace tpv Dorpsplein 7 te Leimuiden	M19B0014_BVKK_2080198	M2	PAK (127,9)	Bodemvreemd materiaal
Kaag en Braassem	Dorpsstraat 31	Dorpsstraat 31 (416768-72) te Leimuiden	R001-1230761EWC-aao-V01-NL	44270	Pb (940)	Bodemvreemd materiaal
Kaag en Braassem	Floraweg 84	Floraweg 84	10018697/pdi/rap1	mm02	Pb (630), Zn (2100)	Bodemvreemd materiaal
Kaag en Braassem	Geestweg 61	Geestweg 61	2006-51 Hoorn NUL	MM1	PAK (20)	Niet representatief PAK (puin/civiel)
Kaag en Braassem	Groenewoudskade te Roelofarendsveen	Groenewoudskade Roelofarendsveen	17-0879 / P1700284	MM04	Pb (200), Zn (560)	Verdacht/lokale verontreiniging
Kaag en Braassem	Groenewoudskade te Roelofarendsveen	Groenewoudskade Roelofarendsveen	17-0879 / P1700284	MM06	Pb (450), Zn (410)	Verdacht/lokale verontreiniging
Kaag en Braassem	Herenweg te Woubrugge (percelen 2793, 2789, 2790 en 2380)	Herenweg te Rijnsaterwoude	R001-1237434FWH-mvg-V01-NL	7	Pb (960)	Bodemvreemd materiaal
Kaag en Braassem	Herenweg te Woubrugge (percelen 2793, 2789, 2790 en 2380)	Herenweg te Rijnsaterwoude	R001-1237434FWH-mvg-V01-NL	MM5	Pb (1600)	Bodemvreemd materiaal
Kaag en Braassem	Hertogsweg 6	Hertogsweg 6	WN-17398	M3	Pb (310), PAK (20)	Bodemvreemd materiaal
Kaag en Braassem	Hofdijklaan 3	Hofdijklaan 3	41011	M1	PAK (250)	Verdacht/lokale verontreiniging
Kaag en Braassem	Julianalaan 3 te Kaag	Verkennd bodemonderzoek NEN 5740 incl asbest NEN 5707 tpv te realiseren koppeling Julianalaan 3 te Kaag	172443/AM	44228	Pb (240), Zn (1300)	Bodemvreemd materiaal
Kaag en Braassem	Julianalaan 54a	Julianalaan 54a	16860AE	1	PAK (230), Olie (890)	Verdacht/lokale verontreiniging
Kaag en Braassem	Julianalaan 9	Julianalaan 9	01012609/NW/rap1	MM1	Pb (520)	Verdacht/lokale verontreiniging
Kaag en Braassem	Kerkstraat 116	Kerkstraat 116	60700785	M2	Ni (2000), Zn (850)	Wbb-locatie
Kaag en Braassem	Langeweg 11-21	Langeweg 11-21	T.05.4024	mm2	Cd (4,7)	Verdacht/lokale verontreiniging
Kaag en Braassem	Langeweg 30	Langeweg 30	0903A832/dbi/rap1	M9	Zn (430), PCB (0,02)	Bodemvreemd materiaal
Kaag en Braassem	Leidse Slootweg 2 Woubrugge	Leidse Slootweg 2 Woubrugge	17.3122-A1	B12	Olie (1200)	Verdacht/lokale verontreiniging
Kaag en Braassem	Leidseweg 16	Leidseweg 16	J.99.0688.HW/VO1	M1	Pb (540), Zn (400)	Verdacht/lokale verontreiniging
Kaag en Braassem	leidseweg 2a te Oud Ade	Lijnvormig bodemonderzoek	19-214	b20	PCB (0,098), PAK (40,3)	Bodemvreemd materiaal
Kaag en Braassem	leidseweg 2a te Oud Ade	Lijnvormig bodemonderzoek	19-214	b66	PAK (23,735)	Niet representatief (fundering/civiel)
Kaag en Braassem	leidseweg 2a te Oud Ade	Lijnvormig bodemonderzoek	19-214	b75	Pb (360), Zn (900)	Bodemvreemd materiaal
Kaag en Braassem	leidseweg 2a te Oud Ade	Lijnvormig bodemonderzoek	19-214	mm11	PAK (16,365)	Niet representatief (fundering/civiel)
Kaag en Braassem	leidseweg 2a te Oud Ade	Lijnvormig bodemonderzoek	19-214	mm13	PAK (15,685)	Niet representatief (fundering/civiel)
Kaag en Braassem	leidseweg 2a te Oud Ade	Lijnvormig bodemonderzoek	19-214	mm4.1	Mo (140), Ni (700)	Meetfout; later niet meer aangetroffen
Kaag en Braassem	leidseweg 2a te Oud Ade	Lijnvormig bodemonderzoek	19-214	mm5.1	PAK (19,155)	Niet representatief (fundering/civiel)
Kaag en Braassem	leidseweg 2a te Oud Ade	Lijnvormig bodemonderzoek	19-214	mm7.1	PCB (0,49), PAK (148,9)	Verdacht/lokale verontreiniging
Kaag en Braassem	Leidseweg ongenummerd	Leidseweg ongenummerd	2008/027	M2	Pb (350)	Meetfout; later niet meer aangetroffen
Kaag en Braassem	Meerewijk 20 Leimuiden	Meerewijk 20 Leimuiden	nvt (Qtterra xml)	B2-2	Pb (1500), Zn (2700), PAK (33,22), Olie (380)	Bodemvreemd materiaal
Kaag en Braassem	Meerewijk 62, Leimuiden	Meerewijk 62, Leimuiden	nvt (Qtterra xml)	B01 SB	Ba (820), Cu (400), Hg (3,2), Pb (1300), Zn (2000), PAK (340,55), Olie (460)	Bodemvreemd materiaal
Kaag en Braassem	Meerewijk 75a Leimuiden	Meerewijk 75a Leimuiden	nvt (Qtterra xml)	B01-2	Cu (230), Pb (320), Zn (550), PAK (30,49)	Bodemvreemd materiaal
Kaag en Braassem	Meerewijk 75a Leimuiden	Meerewijk 75a Leimuiden	nvt (Qtterra xml)	B01-4	Cu (420), Pb (790), Zn (1300)	Bodemvreemd materiaal
Kaag en Braassem	Meiraap ong te Roelofarendsveen	Meiraap 1-41	U18-0884	I: M-10	Cu (490), Pb (240), Zn (620)	Verdacht/lokale verontreiniging
Kaag en Braassem	Meiraap ong te Roelofarendsveen	Meiraap 1-41	U18-0884	I: M-11	Cu (210), Pb (270), Zn (610)	Verdacht/lokale verontreiniging
Kaag en Braassem	Meiraap ong te Roelofarendsveen	Meiraap 1-41	U18-0884	I: M-12	Zn (250)	Verdacht/lokale verontreiniging
Kaag en Braassem	Meiraap ong te Roelofarendsveen	Meiraap 1-41	U18-0884	I: M-13	Cu (320), Zn (360)	Verdacht/lokale verontreiniging

Gemeente	Locatienaam	Onderzoek	Rapportcode	Monster	Uitbijter(s)	Reden
Kaag en Braassem	Meiraap ong te Roelofarendsveen	Meiraap 1-41	U18-0884	I: M-14	Cu (180), Zn (530)	Verdacht/lokale verontreiniging
Kaag en Braassem	Meiraap ong te Roelofarendsveen	Meiraap 1-41	U18-0884	MM-01	Pb (220), Zn (650), Olie (310)	Verdacht/lokale verontreiniging
Kaag en Braassem	Meiraap ong te Roelofarendsveen	Meiraap 1-41	U18-0884	Uitsplitsing MM-01	Pb (260), Zn (570)	Verdacht/lokale verontreiniging
Kaag en Braassem	Noordeinde 165b	Noordeinde 165b	09044BRA	23	Olie (1700)	Verdacht/lokale verontreiniging
Kaag en Braassem	Noordeinde 165b	Noordeinde 165b	09044BRA	mmd1	PCB (0,49), Olie (2000)	Verdacht/lokale verontreiniging
Kaag en Braassem	Noordeinde 165b	Noordeinde 165b	09044BRA	mme3	Zn (840)	Verdacht/lokale verontreiniging
Kaag en Braassem	Noordeinde 21-23	Noordeinde 21-23 (Jachthaven De Rijk BV)	105298	M5	Cd (2,1), Olie (820)	Verdacht/lokale verontreiniging
Kaag en Braassem	Noordeinde 27, 27a, 27b, 27c en 27w te Hoogmade	Verkennd bodem- en asbestonderzoek Noordeinde 27, 27a en 27b te Hoogmade	1806L614/JSM/rap1.1	M04	PAK (201,5), Olie (2200)	Bodemvreemd materiaal
Kaag en Braassem	Noordeinde 27, 27a, 27b, 27c en 27w te Hoogmade	Verkennd bodem- en asbestonderzoek Noordeinde 27, 27a en 27b te Hoogmade	1806L614/JSM/rap1.1	M05	Cd (3,1), Pb (1400), Zn (1400)	Bodemvreemd materiaal
Kaag en Braassem	Noordeinde 27, 27a, 27b, 27c en 27w te Hoogmade	Verkennd bodem- en asbestonderzoek Noordeinde 27, 27a en 27b te Hoogmade	1806L614/JSM/rap1.1	M07	PAK (217,1), Olie (1400)	Bodemvreemd materiaal
Kaag en Braassem	Noordeinde achter 179	Noordeinde achter 179	08282BRN	mmd1	Zn (1400)	Bodemvreemd materiaal
Kaag en Braassem	Noordeinde achter 179	Noordeinde achter 179	08282BRN	mme3	Zn (540), PCB (0,086)	Meetfout; later niet meer aangetroffen
Kaag en Braassem	Noordeinde achter 43 Roelofarendsveen	Noordeinde achter 43 Roelofarendsveen	4408001	MMB02	PAK (66,08), Olie (1300)	Verdacht/lokale verontreiniging
Kaag en Braassem	noordeinde achter 86/92	noordeinde achter 86/92	MA-06868	M2	PAK (47)	Niet representatief PAK (puin/civiel)
Kaag en Braassem	Noorderhemweg achter 36	Noorderhemweg achter 36	09035BRA	mmb1	Ni (67), Zn (960)	Bodemvreemd materiaal
Kaag en Braassem	Noorderhemweg achter 36	Noorderhemweg achter 36	09035BRA	mmb3	Zn (580)	Bodemvreemd materiaal
Kaag en Braassem	Ofwegen 7 Woubrugge	Verkennd bodemonderzoek 2021 Ofwegen 7 te Woubrugge	32835	d2	PCB (1,0617)	Verdacht/lokale verontreiniging
Kaag en Braassem	ontwikkelplan Roelofarendsveen	Noordeinde 170/172 Roelofarendsveen	R-JOA-307-18258406	107	Zn (450), PCB (0,5249), PAK (202), Olie (230)	Bodemvreemd materiaal
Kaag en Braassem	Oudendijkseweg en Kerkweg te Kaag en Braassem	Oudendijkseweg	20170586	M02	PAK (74,82)	Bodemvreemd materiaal
Kaag en Braassem	Pastoor Van der Plaatstraat 28	Pastoor Van der Plaatstraat 28	1279-101	MM1	PAK (73,69)	Meetfout; later niet meer aangetroffen
Kaag en Braassem	Pastoor van der Plaatstraat 37a	Pastoor van der Plaatstraat 37a	20080147	M5	Pb (620), PAK (35)	Verdacht/lokale verontreiniging
Kaag en Braassem	Pastoor van der Plaatstraat 81-83	Pastoor van der Plaatstraat 81-83	Onbekend	M24	PAK (1300), Olie (250)	Verdacht/lokale verontreiniging
Kaag en Braassem	Pastoor van der Plaatstraat 81-83	Pastoor van der Plaatstraat 81-83	Onbekend	M33	PAK (440)	Verdacht/lokale verontreiniging
Kaag en Braassem	Plantage 1 te Oude Wetering	Plantage 1 te Oude Wetering	416768.63	002 (40-70)	PAK (351,8), Olie (1100)	Bodemvreemd materiaal
Kaag en Braassem	Plantage 50 te Oude Wetering (20091114)	Plantage 50 te Oude Wetering	M19B0014-20091114	B1-2	PAK (352,44), Olie (740)	Bodemvreemd materiaal
Kaag en Braassem	poeldijk 13 (Jachtwerf de Ade)	Poeldijk 13 (Jachtwerf oude ade)	M02.1192/RH	M2	PAK (26)	Verdacht/lokale verontreiniging
Kaag en Braassem	Raadhuyslaan 11-15	Raadhuyslaan 11-13	09.10.2828.2019-A	MM2	PAK (48)	Niet representatief PAK (puin/civiel)
Kaag en Braassem	Regenboogweg ong	nabij regenboogweg	2007/304	M1	PAK (18)	Niet representatief PAK (puin/civiel)
Kaag en Braassem	Ripselaan (kruising achterweg)	ripselaan (kruising achterweg)	TMB/MK/93-049/200303	MM2	PAK (72)	Bodemvreemd materiaal
Kaag en Braassem	Ripselaan 22	Ripselaan 22	NOH\68362	M2	PAK (98), Olie (1350)	Bodemvreemd materiaal
Kaag en Braassem	Ripselaan 22	Ripselaan 22	NOH\68362	M7	Olie (330)	Bodemvreemd materiaal
Kaag en Braassem	Ripselaan 22	Ripselaan 22	NOH\68362	MM1	PAK (22)	Niet representatief PAK (puin/civiel)
Kaag en Braassem	Schoolbaan (B 4986)	Schoolbaan (B 4986)	03094908/AJ/rap1	MM3	Hg (0,8)	meetfout; later niet meer aangetroffen
Kaag en Braassem	Sotaweg 99-101	Sotaweg 99 (Veiling)	../CD2001/15/2056170	M3	Cd (4,5), Cu (130), Pb (510), Ni (200), Zn (1100), PAK (33)	Bodemvreemd materiaal
Kaag en Braassem	Sotaweg 99-101	Sotaweg 99 (Veiling)	../CD2001/15/2056170	MM1	Ni (130), PAK (24)	Bodemvreemd materiaal
Kaag en Braassem	Spoorstraat 1-3	Spoorstraat 1-3	20204	BG	Ni (1,05)	Invoerfout
Kaag en Braassem	Spoorstraat 28 en Narcisstraat 2	Spoorstraat 28 en Narcisstraat 2	Onbekend	M10	Zn (760)	Verdacht/lokale verontreiniging
Kaag en Braassem	Spoorstraat 28 en Narcisstraat 2	Spoorstraat 28 en Narcisstraat 2	Onbekend	M11	Pb (410), Zn (1700)	Verdacht/lokale verontreiniging
Kaag en Braassem	Spoorstraat 2-80 e.o.	Spoorstraat 28 / Narcisstraat 2	01.39.002.BR.01	M15	Zn (760)	Verdacht/lokale verontreiniging
Kaag en Braassem	Spoorstraat 2-80 e.o.	Spoorstraat 28 / Narcisstraat 2	01.39.002.BR.01	M2	Pb (410), Zn (1700)	Verdacht/lokale verontreiniging
Kaag en Braassem	Spoorstraat 2-80 e.o.	Spoorstraat 2-80	01.09.008.BR.02	M2	Pb (1900), Zn (630)	Bodemvreemd materiaal
Kaag en Braassem	Veender- en Lijkerpolder 1	Veender- en Lijkerpolder 1	8141	MM2	Cu (250)	Bodemvreemd materiaal
Kaag en Braassem	Voorweg 66	Voorweg 66	1104D178/DBE/rap1	B1	PAK (42,1)	Niet representatief PAK (puin/civiel)
Kaag en Braassem	Voorweg 67	Voorweg 67	5065.04	MM1	Pb (660)	Bodemvreemd materiaal
Kaag en Braassem	Voorweg 89 Nieuwe-Wetering	Voorweg 89 Nieuwe-Wetering	nvt (Qterra xml)	B02 BG	Pb (4200)	Bodemvreemd materiaal
Kaag en Braassem	Vriezekoop 4 te Leimuiden	VO, AO en asbest onderzoek Vriezekoop 4 te Leimuiden	MA210226.R01.V1.0	m5	PAK (219,87)	Verdacht/lokale verontreiniging
Kaag en Braassem	Vriezenweg 18	Vriezenweg 18	506292.a	MM2	Pb (640)	Bodemvreemd materiaal
Kaag en Braassem	Vriezenweg 8 Leimuiden	Vriezenweg 8 leimuiden	1908M898/PMU/rap2	MM07	PAK (15,855)	Niet representatief PAK (puin/civiel)
Kaag en Braassem	Westeinde-Fransche Brug Roelofarendsveen	Verkennd milieukundig bodemonderzoek en verhardingsonderzoek ter plaatse van het Westeinde te Roelofarendsveen	20170584	m04	PAK (88,16)	Bodemvreemd materiaal

Gemeente	Locatienaam	Onderzoek	Rapportcode	Monster	Uitbijter(s)	Reden
Kaag en Braassem	West-End Roelofarendsveen	West-End Roelofarendsveen	355070	MM4	Cd (2,5), Zn (770)	Verdacht/lokale verontreiniging
Kaag en Braassem	Westerdijk 59	Westerdijk 59	MVFA483	M1	PAK (68)	Meetfout; later niet meer aangetroffen
Kaag en Braassem	Westerdijk 60-61 Leimuiden	Verkennd bodemonderzoek aan de Westerdijk 60-61 te Leimuiden hoek Heiligegeestlaan	BO20092	BG2	PAK (19,775)	Niet representatief PAK (puin/civiel)
Kaag en Braassem	Woudsedijk-Zuid 2	Woudsedijk-Zuid 2	20091960/HZEI	M13	Zn (440)	Verdacht/lokale verontreiniging
Kaag en Braassem	Woudsedijk-Zuid 2	Woudsedijk-Zuid 2	20091960/HZEI	M6	Ba (830), Cu (380)	Bodemvreemd materiaal
Kaag en Braassem	Zuideinde 112	Zuideinde 112	17-2326-R01AvH	139B	Zn (530)	Verdacht/lokale verontreiniging
Kaag en Braassem	Zuideinde 28	Zuideinde 28	5272A.02	M1	PAK (39)	Niet representatief PAK (puin/civiel)
Kaag en Braassem	Zuideinde ong. achter 124-138b	Zuideinde ong.	05036382/JZ/rap1	MM1	Pb (1300), Zn (770)	Verdacht/lokale verontreiniging
Kaag en Braassem	Zwarteweg 5	Zwarteweg 5	5238.02	M1	PAK (160)	Verdacht/lokale verontreiniging
Kaag en Braassem	Ripselaan (kruising achterweg)	ripselaan (kruising achterweg)	TMB/MK/93-049/200303	MM1	PAK (47), Olie (270)	Niet representatief (fundering/civiel)
Kaag en Braassem	van Klaverweijdeweg 10 Hoogmade	van Klaverweijdeweg 10 Hoogmade	0	B01-2	Pb (210), Zn (270)	Bodemvreemd materiaal
Kaag en Braassem	Voorstraat 10	Voorstraat 10	2007/147	M1	Hg (1,1)	Verdacht/lokale verontreiniging
Kaag en Braassem	Noordeinde 27, 27a, 27b, 27c en 27w te Hoogmade	Verkennd bodem- en asbestonderzoek Noordeinde 27, 27a en 27b te Hoogmade	1806L614/JSM/rap1.1	44260	PAK (250,8), Olie (1800)	Verdacht/lokale verontreiniging
Kaag en Braassem	Herenweg 165A	Herenweg 165A	12.10.3475.2472	M4	PAK (43)	Niet representatief PAK (puin/civiel)
Kaag en Braassem	Noordeinde 94C Roelofarendsveen	Noordeinde 94C Roelofarendsveen	1611J830/ABI/rap1	MFun	PAK (21,005), Olie (1100)	Niet representatief (fundering/civiel)
Kaag en Braassem	Irenelaan e.o.	Irenelaan e.o.	07058870/RG/rap1	mm12	PAK (81)	Verdacht/lokale verontreiniging
Kaag en Braassem	Leidseweg 38	Leidseweg 38	-	MM2	Olie (520)	Verdacht/lokale verontreiniging
Kaag en Braassem	Noordeinde 22	Kadastraal perceel gemeente Alkemade, sectie K, nummer 4155	2020151	MM-3	Pb (300), Zn (260), Olie (670)	Verdacht/lokale verontreiniging
Kaag en Braassem	Noordeinde 22	Kadastraal perceel gemeente Alkemade, sectie K, nummer 4155	2020151	MM-5	Olie (950)	Verdacht/lokale verontreiniging
Kaag en Braassem	Noordeinde 40	Noordeinde 40	10044BRN	mma2	Mo (19), Ni (1300)	Verdacht/lokale verontreiniging
Kaag en Braassem	West-End Roelofarendsveen	West-End Roelofarendsveen	355070	16.3	Pb (360)	Bodemvreemd materiaal
Kaag en Braassem	West-End Roelofarendsveen	West-End Roelofarendsveen	355070	WG2	Zn (670)	Bodemvreemd materiaal
Kaag en Braassem	West-End Roelofarendsveen	West-End Roelofarendsveen	355070	WG3	Zn (380)	Bodemvreemd materiaal
Kaag en Braassem	Floraweg 10	Floraweg 10	10076BRF	c-MM4	PAK (68)	Verdacht/lokale verontreiniging
Kaag en Braassem	Raadhuislaan 42	Raadhuislaan 42	200842436	M5	Pb (1300)	meetfout; later niet meer aangetroffen
Kaag en Braassem	Floraweg 124 Roelofarendsveen	Floraweg 124 Roelofarendsveen	K208501	NMMOG04	Pb (900)	Verdacht/lokale verontreiniging
Leiden	1e binnenvestgracht 30	1e binnenvestgracht 30	07109299/GG/rap1	M5	Hg (2,6), PAK (94), Olie (350)	Meetfout; later niet meer aangetroffen
Leiden	Amethisthof/Granaathof/Onyxhof	Diamantlaan ong	EM060070/AL/R01	M10	PAK (32)	Niet representatief (fundering/civiel)
Leiden	Besjeslaan 3 Leiden	Besjeslaan 3 Leiden	2000104	MM1	Zn (560)	Meetfout; later niet meer aangetroffen
Leiden	Bontekoestraat te Leiden	Bontekoestraat te Leiden	25317-01	M1	PAK (95,99), Olie (350)	Verdacht/lokale verontreiniging
Leiden	Bontekoestraat te Leiden	Bontekoestraat te Leiden	25317-01	M2	Pb (450), PAK (192,2), Olie (820)	Verdacht/lokale verontreiniging
Leiden	Bontekoestraat thv Heemskerkstraat	Bontekoestraat thv Heemskerkstraat	25317-02	M1	PCB (0,069)	Bodemvreemd materiaal
Leiden	Boshuizerlaan 1 en een ten noorden gelegen sportveld	Boshuizerlaan 1 en een ten noorden gelegen sportveld	16.10.0733.0600	MM07	Hg (0,78)	meetfout; later niet meer aangetroffen
Leiden	breestraat 114c	breestraat 114c	07.10.2243.1597	M3	Hg (1,1)	Bodemvreemd materiaal
Leiden	Galgewater 1	Galgewater 1	07028612/WG/rap1	M1	PAK (79), Olie (300)	Verdacht/lokale verontreiniging
Leiden	Haagweg, Da Costastraat te Leiden	Milieukundig onderzoek Haagweg / Da Costastraat	19.10.1590.1250	M03	Pb (290), Zn (430), PAK (905), Olie (2900)	Bodemvreemd materiaal
Leiden	Haarlemmerweg 120 (Ziggo)	Haarlemmerweg 113-120 e.o.	M19B0018-532	M1	PAK (38,2)	Niet representatief (fundering/civiel)
Leiden	Haarlemmerweg 120 (Ziggo)	Haarlemmerweg 113-120 e.o.	M19B0018-532	M2	PAK (57,15)	Niet representatief (fundering/civiel)
Leiden	Hallenweg ongenummerd	Hallenweg ongenummerd	16.10.0533.0447-1	IB-MM04	Cd (10), Pb (460), Zn (1000)	Bodemvreemd materiaal
Leiden	Hoge Morsweg 117 - Turkooslaan 286	Hoge Morsweg 117	12MDL194.10	MM4	PAK (95)	Bodemvreemd materiaal
Leiden	Hoge Rijndijk 260-272	Hoge Rijndijk 260-272	2444/MB	28	Olie (14000)	Verdacht/lokale verontreiniging
Leiden	Hooigracht 92	Hooigracht 92	25.16.00557.1	MM4	Pb (700), PAK (91,235)	Bodemvreemd materiaal
Leiden	Kanaalstraat 2a	Kanaalstraat 2a	0806A079/RHA/rap1	M6	PAK (88)	Verdacht/lokale verontreiniging
Leiden	Kenauweg 1	Kenauweg 1	1320101	MM1	PAK (100), Olie (260)	Verdacht/lokale verontreiniging
Leiden	Lammermarkt 37 en 41/Lange Scheistraat 8	Lammermarkt	Onbekend	M301	Pb (1900), Ni (42), Zn (2100), PCB (0,136), Olie (710)	Dubbel ingevoerd
Leiden	Langebrug 64+66 Langebrug / Steenschuur	Langebrug / Steenschuur	1104D115/DBI/rap2	M21	Hg (1,81)	Dubbel ingevoerd
Leiden	Le Pooleweg 6	Le Pooleweg 6	24491	M6	PCB (0,021)	Verdacht/lokale verontreiniging
Leiden	Maresingel/ Rijnsburgersingel	Gecomb bodem- en verhardingsonderzoek Rijnsburgersingel/Maresingel Leiden	514149001	mm2	PAK (178,9)	Niet representatief (fundering/civiel)

Gemeente	Locatienaam	Onderzoek	Rapportcode	Monster	Uitbijter(s)	Reden
Leiden	Meelfabriek terreindeel Fabrieksstraat	Milieukundig bodemonderzoek Bruggen Zijlpoort, Binnennoostsingel, Meelfabriek te Leiden	16.10.0780.0637 / 2 / 3 / 4	MM15	Olie (5100)	Verdacht/lokale verontreiniging
Leiden	Meelfabriek terreindeel Fabrieksstraat	Milieukundig bodemonderzoek Bruggen Zijlpoort, Binnennoostsingel, Meelfabriek te Leiden	16.10.0780.0637 / 2 / 3 / 4	MM17	Zn (140)	Verdacht/lokale verontreiniging
Leiden	Meelfabriek terreindeel Fabrieksstraat	Milieukundig bodemonderzoek Bruggen Zijlpoort, Binnennoostsingel, Meelfabriek te Leiden	16.10.0780.0637 / 2 / 3 / 4	MM55	Olie (28000)	Verdacht/lokale verontreiniging
Leiden	Middelweg 38	Middelweg 38	07.10.2168.1545	M1	Pb (510)	Verdacht/lokale verontreiniging
Leiden	Middelweg 38	Middelweg 38	07.10.2168.1545	M7	Pb (510)	Dubbel ingevoerd
Leiden	Nachtegaallaan (volkstuintencomplex nabij) Leiden	Nachtegaallaan te Leiden	27867	BG-2	PAK (63,82)	Meetfout; later niet meer aangetroffen
Leiden	Nieuwe Marnixstraat 90	Nieuwe Marnixstraat 90	LEDNN220-1-P/haam3/004	44317	Pb (740)	Bodemvreemd materiaal
Leiden	Oostvlietpolder	Oostvlietpolder	10.10.2912.2122	MM203	Zn (77)	Bodemvreemd materiaal
Leiden	Oostvlietpolder (perceel V 2259)	Vlietweg 74 (ten zuiden van)	09.10.2814.2007	M6	PAK (16)	Niet representatief PAK (puin/civiel)
Leiden	P.C. Hooftlaan 12	P.C. Hooftlaan 12	02100559/FRK/rap1	MM2	PAK (120)	Bodemvreemd materiaal
Leiden	Pieterskerkgracht 14 - 16	Pieterskerkgracht 14 - 16	99200082/EVS	MM4	Hg (5,2)	Verdacht/lokale verontreiniging
Leiden	Rijn En Schiekade 111	Aanvullend Onderzoek	20112701/CGOE	M1	Pb (910), Zn (550)	Verdacht/lokale verontreiniging
Leiden	Rijn En Schiekade 111	Aanvullend Onderzoek	20112701/CGOE	M2+M3	Pb (650)	Verdacht/lokale verontreiniging
Leiden	Rijndijk 190 Leiden	Rijndijk 190 Leiden	nvt (Qterra xml)	MMOG	PAK (56,81)	Meetfout; later niet meer aangetroffen
Leiden	Ringweg Oost	Ringweg Oost	20120785/ARST	MMBD.7	Pb (600), Zn (220)	Bodemvreemd materiaal
Leiden	Rooseveltstraat 8 Leiden (case 2010131)	Rooseveltstraat 8 A1 Leiden	Onbekend	MM2	Ni (95)	Verdacht/lokale verontreiniging
Leiden	Stationsweg 46	Stationsweg 46	07119420/RG/rap2	M4	Olie (850)	Verdacht/lokale verontreiniging
Leiden	Toussaintkade/Albert Verweijstraat	Toussaintkade park	110457	MMBG1	PAK (24)	Niet representatief PAK (puin/civiel)
Leiden	Utrechtse Jaagpad 10 Leiden	Verkennd bodemonderzoek Utrechtse Jaagpad 10 te Leiden	M19B0014	M1	Olie (1300)	Verdacht/lokale verontreiniging
Leiden	Verdamstraat tijdelijk plaatsen 16 wooneenheden	Verdamstraat Milieukundig onderzoek (Verkort)	2490193	MMPFASNEN puin	Pb (790), Ni (42), Zn (1000)	Verdacht/lokale verontreiniging
Leiden	Vlietweg 78 te leiden	Vlietweg 78 te leiden	0	MM_BG	PAK (22,72)	Niet representatief PAK (puin/civiel)
Leiden	Vogelwijk/Raadsherenbuurt te Leiden	Verkennd milieukundig bodemonderzoek Vogelwijk - Raadsherenbuurt te Leiden	2005N649/BNO/rap3	205.3	Olie (460)	Verdacht/lokale verontreiniging
Leiden	Zijleiland 1 (407440-64)	Zijleiland 1 (407440-64)	144098	44198	Pb (410), Zn (930)	Verdacht/lokale verontreiniging
Leiden	Zijleiland 1 (407440-64)	Zijleiland 1 (407440-64)	144098	44199	Pb (290), Zn (640)	Verdacht/lokale verontreiniging
Leiden	Zijleiland 1 (407440-64)	Zijleiland 1 (407440-64)	144098	MM1	Pb (440), Zn (520)	Bodemvreemd materiaal
Leiden	Zijleiland 2	Verkennd bodemonderzoek Zijleiland 1 Leiden	A4751	M2	PAK (37,39)	Niet representatief PAK (puin/civiel)
Leiden	Zijleiland 2	Verkennd bodemonderzoek Zijleiland 1 Leiden	A4751	M3	Hg (2,9), Pb (550), Zn (450)	Bodemvreemd materiaal
Leiden	Zoeterwoudseweg 11e	Zoeterwoudseweg 11e	0907B178/JKE/rap1	M05	Olie (1900)	Bodemvreemd materiaal
Leiden	Flevoweg nabij 5 te Leiden	Verkennd bodemonderzoek Kabel- en leidingtracé ter plaatse van Flevoweg 5 te Leiden	VO Liander BVKK_2062523	M1	Ba (830), Cu (760), Zn (1700)	Wbb-locatie
Leiden	Breestraat achter 66 (Cultuurtuin)	Breestraat achter 66 (Cultuurtuin) - Catharinahof	15.10.0499.0419	og	Cu (1,0878)	Invoerfout
Leiden	Herenstraat Koninginnelaan te Leiden	Verkennd asfalt-, bodem-, en asbestonderzoek Herenstraat en Koninginnelaan te Leiden	30249	Puinlaag		Invoerfout
Leiden	Rijndijk 238A	Milieukund bodem- en asbestonderzoek Rijndijk 238A te Leiden	1804L436/DBI/rap2	M03	Olie (5700)	Verdacht/lokale verontreiniging
Leiden	Einsteinweg 6	Verkennd NEN-bodemonderzoek Locatie aan de Einsteinweg 6 te Leiden	14P002255-adv-01	MM uitloging		Invoerfout
Leiden	Kooilaan	Kooilaan	03104942/WG/rap1	M2		Dubbel ingevoerd
Leiden	Rijnsburgerweg 122 t/m 126	Rijnsburgerweg 124 te Leiden	1504H171	FUN01	Mo (16), Ni (210)	Niet representatief (fundering/civiel)
Leiden	Gabriel Metzstraat 9-11	Gabriel Metzstraat 9-11	22363	M4	PAK (445), Olie (1900)	Verdacht/lokale verontreiniging
Leiden	Gabriel Metzstraat 9-11	Gabriel Metzstraat 9-11	22363	M12	Hg (15)	Invoerfout
Leiden	Gooimeerlaan / Willem de Zwijgerlaan (Voorthuizenlocatie)	Gooimeerlaan / Willem de Zwijgerlaan (Voorthuizenlocatie)	G2016053-rap-01	M2	Pb (250)	Bodemvreemd materiaal

Gemeente	Locatienaam	Onderzoek	Rapportcode	Monster	Uitbijter(s)	Reden
Leiden	Ananasweg 8 e.o.	Ananasweg te Leiden	152194	5.1	Ba (780), Cd (7), Co (37), Cu (390), Pb (440), Zn (1200)	Verdacht/lokale verontreiniging
Leiden	Ananasweg 8 e.o.	Ananasweg te Leiden	152194	5her.4	Zn (330)	Verdacht/lokale verontreiniging
Leiden	Ananasweg 8 e.o.	Ananasweg te Leiden	152194	501.2	Ba (420), Cu (290), Zn (540)	Verdacht/lokale verontreiniging
Leiden	Boerhaavelaan 44	Verkennd bodemonderzoek Boerhaavelaan 44 te Leiden	17.10.1109.0896	MM03	Cu (120), PCB (0,091), Olie (650)	Verdacht/lokale verontreiniging
Leiden					PCB (0,7)	Verdacht/lokale verontreiniging
Leiden	Haagse Schouwweg/Ehrenfestweg/Doctor Lelylaan	Haagse Schouwweg/Ehrenfestweg/Doctor Lelylaan	124003	103	PAK (54)	Bodemvreemd materiaal
Leiden	Hallenweg ongenummerd	Hallenweg ongenummerd	16.10.0533.0447-1	IB-MM11	Ba (700), Cd (72), Cu (520), Zn (6800)	Verdacht/lokale verontreiniging
Leiderdorp (0547)	Hoofdstraat 124-126	Hoofdstraat 124-126	0905B/RKO/rap1	mm03	PCB (0,014)	Dubbel ingevoerd
Leiderdorp (0547)	Hoogmadeseweg 70 Leiderdorp	Hoogmadeseweg 70 Leiderdorp	2004N550/IDI/rap1.1	MM01	Pb (270)	Bodemvreemd materiaal
Leiderdorp (0547)	Van Alphenplein 6	Van Alphenplein 6	120425	3	Cu (630)	Verdacht/lokale verontreiniging
Leiderdorp (0547)	Zijldijk 24	Zijldijk 24	VN-53101-1	mm02	Zn (250), PCB (0,03), Olie (1500)	Waterbodemmonster
Leiderdorp (0547)	Bedrijvenweg ter hoogte van Achthovenerweg 17B te Leiderdorp	Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem wegtracé ter hoogte van Achthovenerweg 17B te Leiderdorp	27010-5	SLAK1	Allen	Bodemvreemd materiaal
Leiderdorp (0547)	Doeslaan 40, Leiderdorp casenr. BVKK_2019465	Verkennd Bodemonderzoek Doeslaan 40 Leiderdorp	16-2108	M1	Pb (2000)	Wbb-locatie
Leiderdorp (0547)	Doeslaan 40, Leiderdorp casenr. BVKK_2019465	Verkennd Bodemonderzoek Doeslaan 40 Leiderdorp	16-2108	M2	Pb (510)	Wbb-locatie
Leiderdorp (0547)	Doeslaan 40, Leiderdorp casenr. BVKK_2019465	Verkennd Bodemonderzoek Doeslaan 40 Leiderdorp	16-2108	M3	Pb (290)	Wbb-locatie
Leiderdorp (0547)	Doeslaan 40, Leiderdorp casenr. BVKK_2019465	Verkennd Bodemonderzoek Doeslaan 40 Leiderdorp	16-2108	M4	Pb (1300)	Wbb-locatie
Leiderdorp (0547)	Ericalaan te Leiderdorp	ericalaan te Leiderdorp	27926	MM Slak	Allen	Bodemvreemd materiaal
Lisse	Keukenhof 1	Keukenhof 1	AD4389-rp1	44197	Pb (510), Olie (7)	Bodemvreemd materiaal
Lisse	Keukenhof 1	Keukenhof 1	AD4389-rp1	44199	Pb (430), Olie (55)	Bodemvreemd materiaal
Lisse	Loosterweg-Noord en Zwartelaan	Bermen Loosterweg en Zwartelaan	2007.1171-02/09-05-2007	4	PAK (38), Olie (110)	Niet representatief (fundering/civil)
Lisse	Loosterweg-Noord en Zwartelaan	Loosterweg-Noord en Zwartelaan	07089136/BN/rap1	M07	PAK (37), Olie (290)	Niet representatief (fundering/civil)
Lisse	Loosterweg-Noord en Zwartelaan	Loosterweg-Noord en Zwartelaan	07089136/BN/rap1	M10	PAK (17), Olie (150)	Niet representatief (fundering/civil)
Lisse	Loosterweg-Noord en Zwartelaan	Loosterweg-Noord en Zwartelaan	07089136/BN/rap1	M12	PAK (16), Olie (170)	Niet representatief (fundering/civil)
Lisse	Molenstraat ongenummerd	Molenstraat ong	4756383	2	PAK (45), Olie (65)	Bodemvreemd materiaal
Lisse	Sportlaan 3	Sportlaan 3	15154-B	3	PCB (0,83), Olie (35)	Meetfout; later niet meer aangetroffen
Lisse	Stationsweg 1 te Lisse	Stationsweg 1 -3 te Lisse	161762	M4	Olie (20)	Verdacht/lokale verontreiniging
Lisse	Visserkade 5 Lisse	Milieuhygiënisch vooronderzoek verkennd (asbest)bodemonderzoek	1810L941/JSM/rap1	M01	Pb (790), PCB (0,1117), Olie (450)	Bodemvreemd materiaal
Lisse	Rooversbroekdijk 98 te Lisse	Rooversbroekdijk 98 te Lisse	201229	MM2	Pb (890)	Verdacht/lokale verontreiniging
Lisse	Geraniumstraat 25	Geraniumstraat	T.07.5005	MM02	Cd (1,6), Cu (150), Pb (400), Zn (900)	Verdacht/lokale verontreiniging
Lisse	Visserkade 5 Lisse	Milieuhygiënisch vooronderzoek verkennd (asbest)bodemonderzoek	1810L941/JSM/rap1	M02	Olie (1100)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Aardamseweg 61	Aardamseweg 61	07048721/AC/pva1	M2	Pb (2200), Zn (1400)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Amstelkade (ong.)	Amstelkade (ong.)	BOZ-7002	M1	Olie (270)	Waterbodemmonster
Nieuwkoop	Amstelkade/Korte Meentweg	Amstelkade/Korte Meentweg	BOZ-6340	M1	Pb (1400)	Waterbodemmonster
Nieuwkoop	Amstelkade/Korte Meentweg	Amstelkade/Korte Meentweg	BOZ-6340	M2	Pb (270)	Waterbodemmonster
Nieuwkoop	Amstelkade/Korte Meentweg	Amstelkade/Korte Meentweg	BOZ-6340	M5	Pb (410)	Waterbodemmonster
Nieuwkoop	Anemonenstraat (ong.)	Anemonenstraat (ong.)	20071584/HZEI	M9	PAK (38)	Niet representatief (fundering/civil)
Nieuwkoop	Blokland 12	Blokland 12	63319	mm1	PAK (18)	Niet representatief PAK (puin/civil)
Nieuwkoop	Blokland 20	Blokland 20	20110320	M4	Pb (340)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Blokland 25	Blokland 25	8113-I	M2	Pb (560)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Blokland 28	Blokland 28	GM02337	M1	PAK (26)	Niet representatief PAK (puin/civil)
Nieuwkoop	Blokland 42	Blokland 42	70921	M2	PAK (17)	Niet representatief PAK (puin/civil)
Nieuwkoop	Conradpark 8	Conradpark 8	00.20733/GC	M3	Pb (1000), Zn (760)	Bodemvreemd materiaal
Nieuwkoop	Dorpsstraat 12	Dorpsstraat 12	67827	MM1	Pb (3200), Zn (970)	Meetfout; later niet meer aangetroffen
Nieuwkoop	Dorpsstraat 12 te Nieuwveen	Verkennd bodemonderzoek Kabel- en leidingtracé ter plaatse van Dorpsstraat 12 te Nieuwveen	M20B0058_BVKK_2181740	M3	Ni (96)	Bodemvreemd materiaal
Nieuwkoop	Dorpstraat 12 Nieuwveen	Dorpstraat 12 Nieuwveen	nvt (Qterra xml)	OG2	Ni (96)	Bodemvreemd materiaal
Nieuwkoop	Dr. A. Schweitzerstraat 47 Ter Aar	Dr. A. Schweitzerstraat 47 Ter Aar	nvt (Qterra xml)	44562	PCB (0,0194)	Niet representatief (bodemtype)

Gemeente	Locatienaam	Onderzoek	Rapportcode	Monster	Uitbijter(s)	Reden
Nieuwkoop	Floraweg 35 Noorden	Floraweg 35 Noorden	M18B0069	MM2	PAK (56,519), Olie (610)	Bodemvreemd materiaal
Nieuwkoop	Geerweg 44 Ter Aar	Lijnvormig bodemonderzoek + plan van aanpak, Glasvezeltracé, gemeente Nieuwkoop	19-076	b11.1	Zn (310)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Grechtkade 8	Grechtkade 8	MT.13093	44198	Pb (320)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Grechtkade 8	Grechtkade 8	MT.13093	44199	Hg (14), Pb (310), Zn (520)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Grechtkade 8	Grechtkade 8	MT.13093	44200	Hg (13)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Grechtkade 8	Grechtkade 8	MT.13093	44259	Hg (1,7)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Grechtkade 8	Grechtkade 8	MT.13093	44290	Hg (1,9)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Grechtkade 8	Grechtkade 8	MT.13093	M1	Pb (720)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Hertog Albrechtstraat 38-40	Hertog Albrechtstraat 40b	50518	M7	Olie (490)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Hollandsekade (ong.)	Hollandse Kade (ong.)	NC8190303/055	M1	Hg (0,87), Ni (150)	Niet representatief (fundering/civiel)
Nieuwkoop	Hollandsekade naast 6	Hollandsekade naast 6	3895	M1	Pb (370), PCB (0,09)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Hollandsekade naast 6	Hollandsekade naast 6	3895	M1	PAK (19)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Industrieweg/energieweg	Industrieweg/energieweg	20042826/DVIS	M2	Pb (250)	Bodemvreemd materiaal
Nieuwkoop	Kennedyplein 1	Kennedyplein 1	MT.16230	MM1A	Mo (12)	Bodemvreemd materiaal
Nieuwkoop	Kerkstraat 40 te Nieuwveen	Verkennd bodemonderzoek Kabel- en leidingtracé ter plaatse van Kerkstraat 40 te Nieuwveen	M18B0069	M2	PAK (1468), Olie (1300)	Wbb-locatie
Nieuwkoop	Kerkstraat 40 te Nieuwveen	Verkennd bodemonderzoek Kabel- en leidingtracé ter plaatse van Kerkstraat 40 te Nieuwveen	M18B0069	M3	PAK (533), Olie (670)	Wbb-locatie
Nieuwkoop	Kerkstraat Nieuwveen	Kerkstraat Nieuwveen	R001-1237969IJO-efm-V01-NL	M2	PAK (236,44), Olie (1230)	Bodemvreemd materiaal
Nieuwkoop	Korte Meentweg 27	Korte Meentweg 27	VN-55273-1	MM1	PAK (32)	Niet representatief PAK (puin/civiel)
Nieuwkoop	Korteraarseweg 131 Ter Aar (1961630)	Verkennd bodemonderzoek Kabel- en leidingtracé ter plaatse van Korteraarseweg 129 te Ter Aar	M19B0014_1961630	M1	PAK (396,25), Olie (950)	Bodemvreemd materiaal
Nieuwkoop	Korteraarseweg 131 Ter Aar (1961630)	Verkennd bodemonderzoek Kabel- en leidingtracé ter plaatse van Korteraarseweg 129 te Ter Aar	M19B0014_1961630	M5	PAK (92,33)	Bodemvreemd materiaal
Nieuwkoop	Korteraarseweg 131 Ter Aar (1961630)	Verkennd bodemonderzoek Kabel- en leidingtracé ter plaatse van Korteraarseweg 129 te Ter Aar	M19B0014_1961630	M7	PAK (49,22)	Bodemvreemd materiaal
Nieuwkoop	Korteraarseweg 131 Ter Aar (1961630)	Verkennd bodemonderzoek Kabel- en leidingtracé ter plaatse van Korteraarseweg 129 te Ter Aar	M19B0014_1961630	M8	PAK (1693,2), Olie (4300)	Bodemvreemd materiaal
Nieuwkoop	Korteraarseweg 131 Ter Aar (1961630)	Verkennd bodemonderzoek Kabel- en leidingtracé ter plaatse van Korteraarseweg 129 te Ter Aar	M19B0014_1961630	M9	PAK (41,66)	Bodemvreemd materiaal
Nieuwkoop	Korteraarseweg bij 26 (Ziggo)	VO Korteraarseweg bij 26	M16B0076-522	M1	PAK (71,94), Olie (1900)	Wbb-locatie
Nieuwkoop	Korteraarseweg naast 83	Korteraarseweg naast 83	50751	M2	Hg (1,2)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Korternaarseweg 140a	Korternaarseweg tussen 140 en 140a	WN-10975	M1	PAK (91)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Korternaarseweg 140a	Korternaarseweg tussen 140 en 140a	WN-10975A	M15	PAK (75)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Korternaarseweg 140a	Korternaarseweg tussen 140 en 140a	WN-10975	M2	Pb (560)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Korternaarseweg 140a	Korternaarseweg tussen 140 en 140a	WN-10975A	M5	Pb (510)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Korternaarseweg 140a	Korternaarseweg tussen 140 en 140a	WN-10975A	M7	Pb (890), Zn (840)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Lange Meentweg 47	Lange Meentweg 47	9189	M12	Pb (500)	Bodemvreemd materiaal
Nieuwkoop	Lange Meentweg 47	Lange Meentweg 47	9189	M16	Pb (830)	Bodemvreemd materiaal
Nieuwkoop	Lange Meentweg 47	Lange Meentweg 47	9189	M8	Pb (510)	Bodemvreemd materiaal
Nieuwkoop	Langeraarseweg 1	1	MT800WI	M2	PAK (16)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Langeraarseweg 1	Langeraarseweg 1	17-2305-R01AvH-ML	210-5	Pb (1600)	Bodemvreemd materiaal
Nieuwkoop	Langeraarseweg 1	Langeraarseweg 1	17-2305-R01AvH-ML	211-5	Hg (1,1), Pb (2900), Zn (930), PCB (0,11)	Bodemvreemd materiaal
Nieuwkoop	Langeraarseweg 1	Langeraarseweg 1	MT800WI	M1	PAK (33)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Langeraarseweg 1	Langeraarseweg 1	MT800WI	M6	PAK (36), Olie (400)	Bodemvreemd materiaal
Nieuwkoop	Langeraarseweg 111	Langeraarseweg 111	12073496	MMB1	Olie (5600)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Langeraarseweg 143	Langeraarseweg 143	5045	M2	PAK (87)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Langeraarseweg 202-206	Langeraarseweg 202-206	00.20210/EVS	M2	Olie (1200)	Niet representatief (fundering/civiel)
Nieuwkoop	Langeraarseweg 5	Langeraarseweg 5	200111	M2	Olie (3700)	Niet representatief (bodemtype)
Nieuwkoop	Langeraarseweg 59 en 61	Langeraarseweg 61	152314	MM.2	Olie (1000)	Niet representatief (bodemtype)

Gemeente	Locatienaam	Onderzoek	Rapportcode	Monster	Uitbijter(s)	Reden
Nieuwkoop	Molenpad 1 Nieuwkoop	Molenpad 1 Nieuwkoop	nvt (Qtterra xml)	OG01	Hg (1,6)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Molenweg 8	Molenweg 8	01042801/NW/rap1	M1	Pb (370)	Meetfout; later niet meer aangetroffen
Nieuwkoop	Nieuwveens Jaagpad 28	Nieuwveens Jaagpad 28	14647	M3	Olie (1600)	Bodemvreemd materiaal
Nieuwkoop	Nieuwveens Jaagpad 28	Nieuwveens Jaagpad 28	14647	M4	Olie (900)	Bodemvreemd materiaal
Nieuwkoop	Nieuwveens Jaagpad 59	Nieuwveens Jaagpad 59	20385	M3	Olie (670)	Niet representatief (bodemtype)
Nieuwkoop	Nieuwveenseweg 51	Nieuwveenseweg 51	9181	M6	PAK (38)	Niet representatief PAK (puin/civiel)
Nieuwkoop	Noordeinde en Geerpolder gemaal	Bodemonderzoek vier gemalen	201486	O5	Olie (2800)	Niet representatief (bodemtype)
Nieuwkoop	Noordenseweg 68	Verkennd bodemonderzoek Noordensweg 68 te Nieuwkoop	20181564_a1RAP	MM01	Pb (1300)	Meetfout; later niet meer aangetroffen
Nieuwkoop	Noordenseweg 8 Nieuwkoop	Noordenseweg 8 Nieuwkoop	0	B01 BG	PAK (33,29)	Niet representatief PAK (puin/civiel)
Nieuwkoop	Noordse Dorpsweg 39 (Alliander)	VO Noordse Dorpsweg	411942.92	M6	Ni (120), PAK (100,175)	Bodemvreemd materiaal
Nieuwkoop	Noordse Dorpsweg 3A te Noorden	Noordse Dorpsweg 3A te Noorden	27934	44205	Pb (130), Zn (390)	Bodemvreemd materiaal
Nieuwkoop	Noordse Dorpsweg 3A te Noorden	Noordse Dorpsweg 3A te Noorden	27934	44264	Pb (290), Zn (740)	Bodemvreemd materiaal
Nieuwkoop	Noordse Dorpsweg 3A te Noorden	Noordse Dorpsweg 3A te Noorden	27934	1.	Pb (170), Zn (340)	Bodemvreemd materiaal
Nieuwkoop	Noordse Dorpsweg 3A te Noorden	Noordse Dorpsweg 3A te Noorden	27934	1-1.	Pb (130), Zn (300)	Bodemvreemd materiaal
Nieuwkoop	Noordse Dorpsweg 3A te Noorden	Noordse Dorpsweg 3A te Noorden	27934	1-3.	Pb (400), Zn (710)	Bodemvreemd materiaal
Nieuwkoop	Noordse Dorpsweg 3A te Noorden	Noordse Dorpsweg 3A te Noorden	27934	2.	Pb (220), Zn (160)	Bodemvreemd materiaal
Nieuwkoop	Noordse Dorpsweg 3A te Noorden	Noordse Dorpsweg 3A te Noorden	27934	2-1.	Pb (260), Zn (140)	Bodemvreemd materiaal
Nieuwkoop	Noordse Dorpsweg 3A te Noorden	Noordse Dorpsweg 3A te Noorden	27934	2-2.	Pb (410), Zn (760)	Bodemvreemd materiaal
Nieuwkoop	Noordse Dorpsweg 3A te Noorden	Noordse Dorpsweg 3A te Noorden	27934	2-3.	Pb (170), Zn (240)	Bodemvreemd materiaal
Nieuwkoop	Noordse Dorpsweg 3A te Noorden	Noordse Dorpsweg 3A te Noorden	27934	3.	Olie (1500)	Niet representatief (bodemtype)
Nieuwkoop	Noordse Dorpsweg 47	Noordse Dorpsweg 47	16601-34	B 1	Hg (6,7), Olie (190)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Oostkanaalweg 21A	Oostkanaalweg 21A	WN-15780	M1	Hg (2,9), PAK (32)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Paradijsweg 84-86	Paradijsweg 84-86	NEN.2011.0088	MM1	Hg (0,66)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Parkstraat 2	Parkstraat 2	10136-6	M3	PAK (18), Olie (370)	Bodemvreemd materiaal
Nieuwkoop	Ringdijk 4	Ringdijk 4	MO-0162-A	M11	Pb (1200), Zn (620)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Ringdijk 4	Ringdijk 4	MO-0162-A	M3	Pb (570)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Ringdijk 4	Ringdijk 4	MO-0162	M3	Pb (440)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Ringdijk 4	Ringdijk 4	MO-0162-A	M4	Pb (480), Zn (730)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Ringdijk 4	Ringdijk 4	MO-0162-A	M8	Pb (690)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Ringdijk 4	Ringdijk 4	MO-0162	M9	Pb (1100), Ni (92), Zn (540)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Ringdijk 63	Ringdijk 63	7167	M2	Pb (420)	Bodemvreemd materiaal
Nieuwkoop	Ringdijk 63	Ringdijk 63	7167	M4	Pb (350), Olie (220)	Bodemvreemd materiaal
Nieuwkoop	S. van Drielstraat/ F.M. Baudstraat te Zevenhoven	Dorpsstraat in Nieuwkoop	1266440	MMog1	PAK (204,35), Olie (890)	Niet representatief (fundering/civiel)
Nieuwkoop	Simon van Capelweg 1	Simon van Capelweg 1	31219	MM1	Olie (14)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Simon van Capelweg 22	Simon van Capelweg 22	151536	MM2	Pb (600), Olie (120)	Meetfout; later niet meer aangetroffen
Nieuwkoop	Stobbeweg 14-16	Stobbeweg 14-16	5339-2011	B	Pb (110), PAK (29), Olie (300)	Bodemvreemd materiaal
Nieuwkoop	Stobbeweg 14-16	Stobbeweg 14-16	5339	M5	Zn (1000), Olie (94)	Bodemvreemd materiaal
Nieuwkoop	Teddingtonweg ong. en Bedrijfsweg 6	Teddingtonweg ong. en Bedrijfsweg 6	802-4575	M3	PAK (23), Olie (1350)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Voordijkseweg 12	Voordijkseweg 12	16601-53	BG 3	Pb (340), Ni (64), Zn (710), Olie (330)	Bodemvreemd materiaal
Nieuwkoop	Voorweg 23 te Noorden	Verkennd bodem- en asbestonderzoek Voorweg 23 te Noorden. Versie 2.0	28505 (Versie 2.0)	M01	Olie (480)	Meetfout; later niet meer aangetroffen
Nieuwkoop	Vrouwenakker West	Nieuwveens Jaagpad 131	11203-13	M4	PAK (3800), Olie (31000)	Niet representatief (bodemtype)
Nieuwkoop	Vrouwenakker West	Nieuwveens Jaagpad 131	11204-13	M4	PAK (140), Olie (1600)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Vrouwenakker West	Vrouwenakker 10	11204-07	M1	Olie (190)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Westkanaalweg 1/ Geerweg 36	Westkanaalweg 1/ Geerweg 36	14982	14	Olie (1200)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Westkanaalweg 113	Westkanaalweg 113	02.23389/DK	M2	PAK (82), Olie (45)	Meetfout; later niet meer aangetroffen
Nieuwkoop	Westkanaalweg 46	Westkanaalweg 46	GM01303	M4	Pb (560)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Westkanaalweg 87, Ter Aar	Westkanaalweg 87, Ter Aar	nvt (Qtterra xml)	B02 OG	Zn (1300), Olie (14)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Westkanaalweg 89	Westkanaalweg 89	180502v1.1	M1	PAK (228,7), Olie (790)	Bodemvreemd materiaal
Nieuwkoop	Willem Pieter Speelmanweg 13	Willem Pieter Speelmanweg 13	20070753/JABO	M2	Pb (1000), Olie (14)	Bodemvreemd materiaal
Nieuwkoop	Zomerlust 68	Zomerlust 68	19728	M02	Olie (1200)	Niet representatief (bodemtype)
Nieuwkoop	Zuideinde 16	Zuideinde 16	DK0001	MMO2	Olie (630)	Niet representatief (bodemtype)
Nieuwkoop	Zuideinde 168-170 (416768-60)	Zuideinde 168-170	41194284	M3	Olie (210)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Zuideinde 235 te Nieuwkoop (413891-96)	Zuideinde 235 te Nieuwkoop (413891-96)	413891.96	MM3	PAK (107,075), Olie (310)	Bodemvreemd materiaal
Nieuwkoop	Zuideinde 8	Zuideinde 8	141763	M1	PAK (77,83), Olie (170)	Bodemvreemd materiaal

Gemeente	Locatienaam	Onderzoek	Rapportcode	Monster	Uitbijter(s)	Reden
Nieuwkoop	Geerweg 44 Ter Aar	Lijnvormig bodemonderzoek + plan van aanpak, Glasvezeltracé, gemeente Nieuwkoop	19-076	b14.1	PAK (26,535)	Niet representatief (fundering/civiel)
Nieuwkoop	Geerweg 44 Ter Aar	Lijnvormig bodemonderzoek + plan van aanpak, Glasvezeltracé, gemeente Nieuwkoop	19-076	b15.1	PAK (45,175)	Niet representatief (fundering/civiel)
Nieuwkoop	Geerweg 44 Ter Aar	Lijnvormig bodemonderzoek + plan van aanpak, Glasvezeltracé, gemeente Nieuwkoop	19-076	b15.5	PAK (84,735)	Niet representatief (fundering/civiel)
Nieuwkoop	Geerweg 44 Ter Aar	Lijnvormig bodemonderzoek + plan van aanpak, Glasvezeltracé, gemeente Nieuwkoop	19-076	b15.7	PAK (88,35)	Niet representatief (fundering/civiel)
Nieuwkoop	Geerweg 44 Ter Aar	Lijnvormig bodemonderzoek + plan van aanpak, Glasvezeltracé, gemeente Nieuwkoop	19-076	b2.6	PAK (43,735)	Niet representatief (fundering/civiel)
Nieuwkoop	Geerweg 44 Ter Aar	Lijnvormig bodemonderzoek + plan van aanpak, Glasvezeltracé, gemeente Nieuwkoop	19-076	mb13	PAK (80,935)	Niet representatief (fundering/civiel)
Nieuwkoop	Geerweg 44 Ter Aar	Lijnvormig bodemonderzoek + plan van aanpak, Glasvezeltracé, gemeente Nieuwkoop	19-076	mb15	PAK (79,075)	Niet representatief (fundering/civiel)
Nieuwkoop	Molenpad 1 Nieuwkoop	Molenpad 1 Nieuwkoop	0	BG01	PAK (52,86), Olie (290)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Westkanaalweg 1/ Geerweg 36	Westkanaalweg 1/ Geerweg 36	14982	19	Olie (3200)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Korteraarseweg 86	Korteraarseweg 80-86 te Ter Aar	1907M808/JSM/rap1	MM04	Pb (580), Zn (150)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Langeraaarseweg 1	Langeraaarseweg 1	17-2305-R01AvH-ML	212-4	Allen	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Langeraaarseweg 1	Langeraaarseweg 1	17-2305-R01AvH-ML	M7	Pb (300), Zn (740)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Ringdijk 4	Ringdijk 4	MO-0162-A	M1	Hg (6,2)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Ringdijk 4	Ringdijk 4	MO-0162-A	M13	Pb (380), Zn (380)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Langeraaarseweg 1	Langeraaarseweg 1	17-2305-R01AvH-ML	201-2	Pb (240), Zn (170)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Ringdijk 4	Ringdijk 4	MO-0162-A	M15	Pb (340), Zn (230)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Grechtkade 8	Grechtkade 8	MT.13093	M2	Hg (11), Pb (370), Mo (5,1), Ni (41), Zn (480), Olie (170)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Grechtkade 8	Grechtkade 8	MT.13093	44231	Hg (37), Pb (1200), Mo (4,8), Ni (39), Zn (1200)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Grechtkade 8	Grechtkade 8	MT.13093	44228	Hg (0,74), Pb (120), Mo (4,2), Ni (35), Zn (150)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Conradpark 8	Conradpark 8	00.20733/GC	M1	Cd (1), Cu (420), Pb (540), Zn (570)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Parkstraat 2	Parkstraat 2	10136-6	M7	Pb (260)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop					Hg (16), Pb (7100)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Dorpsstraat 107/Noordeinde 6	Dorpsstraat 107/Noordeinde 6	10136.10	M5	Pb (290), Zn (780), Olie (1300)	Verdacht/lokale verontreiniging
Nieuwkoop	Anemonenstraat ong. te Noorden	Verkennd bodemonderzoek kabel en leidingtracé tpv Chrysantenstraat te Noorden	Onbekend	M1	PAK (420,2)	Wbb-locatie
Noordwijk	Dr. Schaeplanlaan 2 te Noordwijkerhout	De Boekhorst	R001-1261098MJB-sal-V02-NL	mmbg2	Zn (500)	Verdacht/lokale verontreiniging
Noordwijk	Herenweg 80 Noordwijkerhout	Herenweg 80 Noordwijkerhout	1906M718/ID/rap1	MM01	PAK (128,5), Olie (580)	Bodemvreemd materiaal
Noordwijk	Langevellderweg 37 (419272-41)	Langevellderweg 37	419272.41	44197	PAK (23,455)	Niet representatief PAK (puin/civiel)
Noordwijk	Langevellderweg 37 (419272-41)	Langevellderweg 37	419272.41	44229	PAK (25,27)	Niet representatief PAK (puin/civiel)
Noordwijk	Leidsevaart 12 ws Noordwijkerhout (case-nr 1955257)	Leidsevaart 12 ws Noordwijkerhout	M18B0069-1955257	44197	PAK (46,78)	Bodemvreemd materiaal
Noordwijk	Maarten Kruystraat ong.	Maarten Kruystraat ong.	0610192/GG/rap1	M2	PAK (300), Olie (18000)	Bodemvreemd materiaal
Noordwijk	Nieuwe gevallen percelen St Bavo terrein	VO en asbest Sint Bavo terrein te Noordwijkerhout - fase 2	9816s147-2	d103-2	Cu (1900), Pb (350), Ni (110), Zn (7000), PAK (32,645)	Bodemvreemd materiaal
Noordwijk	Nieuwe gevallen percelen St Bavo terrein	VO en asbest Sint Bavo terrein te Noordwijkerhout - fase 2	9816s147-2	fb1	Cu (9100), Pb (2700), Mo (9,3), Olie (460)	Bodemvreemd materiaal
Noordwijk	Nieuwe gevallen percelen St Bavo terrein	VO en asbest Sint Bavo terrein te Noordwijkerhout - fase 2	9816s147-2	fb2	Pb (340)	Bodemvreemd materiaal
Noordwijk	Nieuwe gevallen percelen St Bavo terrein	VO en asbest Sint Bavo terrein te Noordwijkerhout - fase 2	9816s147-2	i3	Pb (490)	Bodemvreemd materiaal

Gemeente	Locatienaam	Onderzoek	Rapportcode	Monster	Uitbijter(s)	Reden
Noordwijk	Nieuwe gevallen percelen St Bavo terrein	VO en asbest Sint Bavo terrein te Noordwijkerhout - fase 2	9816s147-2	mmi3	Pb (710), Zn (1600)	Bodemvreemd materiaal
Noordwijk	Nieuwe gevallen percelen St Bavo terrein	VO en asbest Sint Bavo terrein te Noordwijkerhout - fase 2	9816s147-2	slid2	PAK (21,728)	Verdacht/lokale verontreiniging
Noordwijk	Nieuwe gevallen percelen St Bavo terrein	VO en NO inclusief asbest gehele Sint Bavo terrein	9816s147-3	M12	Zn (780)	Verdacht/lokale verontreiniging
Noordwijk	Nieuwe gevallen percelen St Bavo terrein	VO en NO inclusief asbest gehele Sint Bavo terrein	9816s147-3	M50	Pb (330), Ni (400)	Verdacht/lokale verontreiniging
Noordwijk	Nieuwe gevallen percelen St Bavo terrein	VO en NO inclusief asbest gehele Sint Bavo terrein	9816s147-3	M8	PCB (0,0245), PAK (194,63), Olie (650)	Verdacht/lokale verontreiniging
Noordwijk	Oude Zeeweg e.o.	Rapport betreffende een verkennend bodemonderzoek Oude Zeeweg/ Westerbaan te Noordwijk	1209E655/DBI/rap2	M02	Pb (377), Zn (137), PAK (259), Olie (1180)	Bodemvreemd materiaal
Noordwijk	Oude Zeeweg e.o.	Rapport betreffende een verkennend bodemonderzoek Oude Zeeweg/ Westerbaan te Noordwijk	1209E655/DBI/rap2	M05	Pb (324), Zn (262), PAK (121), Olie (442)	Verdacht/lokale verontreiniging
Noordwijk	Oude Zeeweg e.o.	Rapport betreffende een verkennend bodemonderzoek Oude Zeeweg/ Westerbaan te Noordwijk	1209E655/DBI/rap2	M11	PAK (215), Olie (868)	Verdacht/lokale verontreiniging
Noordwijk	Pickestraat 27	Pickestraat 27	02043512/LP/rap1	M1	Pb (340)	Meetfout; later niet meer aangetroffen
Noordwijk	Pickestraat 78 (Plan Duinhof)	Pickestraat 78 -80	00052253/AJ	MM2	PAK (78)	Bodemvreemd materiaal
Noordwijk	Quarles van Uffordstraat 12	Enah	01113171/NW/rap1	M3	Hg (6,5)	Verdacht/lokale verontreiniging
Noordwijk	Stijntjesduinstraat 26 en 34	Stijntjesduinstraat 26 en 34	1111D770/PDI/rap1	M03	PAK (1900), Olie (6360)	Verdacht/lokale verontreiniging
Noordwijk	Stijntjesduinstraat 34	Stijntjesduinstraat 34	05026306/BNrap1	MM2	PAK (67)	Meetfout; later niet meer aangetroffen
Noordwijk	Zeestraat/Bronckhorststraat	Zeestraat/Bronckhorststraat	3984621	MM4	Pb (360)	meetfout; later niet meer aangetroffen
Noordwijk	Zilkerduinweg (sportpark) te De Zilk	De Zilk De Zilk	413311	6	Cd (2,7)	meetfout; later niet meer aangetroffen
Noordwijk	Zilkerduinweg (sportpark) te De Zilk	Nader Onderzoek	264392.02	130	PAK (152,2)	Verdacht/lokale verontreiniging
Noordwijk	Zwarteweg 20 (Willem van den Bergh)	Willem van den Bergh	137987	M3	Cd (14), Pb (600), Zn (1700)	Bodemvreemd materiaal
Noordwijk	Zwarteweg 20 (Willem van den Bergh)	Willem van den Bergh	137987	MM67	PAK (110)	Bodemvreemd materiaal
Noordwijk	Nieuwe gevallen percelen St Bavo terrein	VO en asbest Sint Bavo terrein te Noordwijkerhout - fase 2	9816s147-2	d101-2	Ba (690), Zn (1300), Olie (140)	Wbb-locatie
Noordwijk	Nieuwe gevallen percelen St Bavo terrein	VO en asbest Sint Bavo terrein te Noordwijkerhout - fase 2	9816s147-2	d103-3	Ba (230), Mo (6,2), PAK (150,74), Olie (530)	Wbb-locatie
Noordwijk	Zilkerduinweg (sportpark) te De Zilk	Nader Onderzoek	264392.02	118	PAK (196,1)	Bodemvreemd materiaal
Noordwijk	Nieuwe Zeeweg 65 (Bollenbad)	Bollenbad	03125138/GG/rap1	M1	Olie (2900)	Verdacht/lokale verontreiniging
Oegstgeest	Borneostraat eo	Celebesstraat	12.10.3340.2375	M2	Olie (420)	Verdacht/lokale verontreiniging
Oegstgeest	Endegeesterstraatweg 5 (Kliniek Highcare)	Endegeesterstraatweg 5	1015746	MM4	Pb (790), Zn (890), PCB (0,24), PAK (870), Olie (8500)	Verdacht/lokale verontreiniging
Oegstgeest	Endegeesterstraatweg 5 (Kliniek Highcare)	Endegeesterstraatweg 5 (Kliniek Highcare)	10.15746-2	28	Pb (740), Zn (1800), PAK (20)	Verdacht/lokale verontreiniging
Oegstgeest	Haarlemmertrekvaart 20	Haarlemmertrekvaart 20	1004C031/DBI/rap1	M02	Ba (300), Cu (160), Pb (250), PCB (0,016), Olie (450)	Bodemvreemd materiaal
Oegstgeest	Haarlemmertrekvaart 20	Haarlemmertrekvaart 20	1004C031/DBI/rap1	M04	PCB (1,7)	Bodemvreemd materiaal
Oegstgeest	Haarlemmertrekvaart 20	Haarlemmertrekvaart 20	22635	M10	PAK (68,735)	Bodemvreemd materiaal
Oegstgeest	Haarlemmertrekvaart 20	Haarlemmertrekvaart 20	22635	M13	PAK (75,62)	Bodemvreemd materiaal
Oegstgeest	Haarlemmertrekvaart 20	Haarlemmertrekvaart 20	22635	M5	Pb (480), PAK (40,535)	Bodemvreemd materiaal
Oegstgeest	Haarlemmertrekvaart 20	Haarlemmertrekvaart 20	22635	M9	PAK (67,735)	Bodemvreemd materiaal
Oegstgeest	Kamphuiserpolder tussen Rijsburgerweg en Valkenburgerweg	Kamphuiserpolder tussen Rijsburgerweg en Valkenburgerweg	1601H950/ABI/rap1	102	Olie (770)	Verdacht/lokale verontreiniging
Oegstgeest	Kamphuiserpolder tussen Rijsburgerweg en Valkenburgerweg	Kamphuiserpolder tussen Rijsburgerweg en Valkenburgerweg	1601H950/ABI/rap1	104	Olie (920)	Verdacht/lokale verontreiniging
Oegstgeest	Louise de Colignylaan 3	Louise de Colignylaan 3	915043	M2	PCB (0,014)	Bodemvreemd materiaal
Oegstgeest	Mathenesselaan 8	Mathenesselaan 8	63176	MM1	Cd (1), PCB (0,017)	Wbb-locatie
Oegstgeest	Nieuw Rhijnegeest, perceel B3497	Nieuw Rhijnegeest, perceel B3497	MIRH100767	M103	Pb (2900), PAK (45)	Bodemvreemd materiaal
Oegstgeest	Nieuw Rhijnegeest, perceel B3497	Nieuw Rhijnegeest, perceel B3497	MIRH100767	M104	Pb (670), Zn (670)	Bodemvreemd materiaal
Oegstgeest	Nieuw Rhijnegeest, perceel B3703	Nieuw Rhijnegeest, perceel B3703	MIRH101570	225A	Pb (410)	Verdacht/lokale verontreiniging
Oegstgeest	Nieuw-Rhijnegeest (deelgeb 7, 20, 21 en 22) Oegstgeest	Rhijnegeest (deelgebieden 7, 20, 21 en 22) te Oegstgeest	20161646/DSTE	MMbg20	PAK (73,5)	Verdacht/lokale verontreiniging
Oegstgeest	Oranjepark (Nassaulaan e.o) Oegstgeest	Oranjepark (Nassaulaan e.o) Oegstgeest	22586-1	MM07	PAK (134,2), Olie (760)	Bodemvreemd materiaal
Oegstgeest	Oranjepark (Nassaulaan e.o) Oegstgeest	Oranjepark (Nassaulaan e.o) Oegstgeest	22586-1	MM09	PAK (87,75)	Bodemvreemd materiaal

Gemeente	Locatienaam	Onderzoek	Rapportcode	Monster	Uitbijter(s)	Reden
Oegstgeest	Oranjepark (Nassaulaan e.o) Oegstgeest	Oranjepark (Nassaulaan e.o) Oegstgeest	22586-1	MM10	PAK (375,5), Olie (2600)	Bodemvreemd materiaal
Oegstgeest	Oranjepark (Nassaulaan e.o) Oegstgeest	Oranjepark (Nassaulaan e.o) Oegstgeest	22586-1	MM12	PAK (69,98), Olie (700)	meetfout; later niet meer aangetroffen
Oegstgeest	Oude Rijsburgerweg perceel B629	Rhijnfront: wegtracés	14.034_R_149	MM4	PAK (43)	Verdacht/lokale verontreiniging
Oegstgeest	Rhijnhofweg (percelen B1204 en B3508)	Rhijnhofweg (percelen B1204 en B3508)	12.10.3423.2438	MM5	PAK (40)	Verdacht/lokale verontreiniging
Oegstgeest	Rhijnhofweg 10	Rhijnhofweg 10	20161597/AOTT	M7	Pb (1100)	Bodemvreemd materiaal
Oegstgeest	Rhijnhofweg 8	Rhijnhofweg 8	OZ-7-15/03	MM4	Cd (2,7), Pb (860), Zn (4100)	Verdacht/lokale verontreiniging
Oegstgeest	Terweeweg 54-56	Terweeweg 54-56	06047518/WG/rap1	M7	Olie (1100)	Verdacht/lokale verontreiniging
Teylingen	Boschplein 2 (Albert Heijn)	Boschplein 2 (Albert Heijn)	075847846.0.6	MM3	Pb (840)	meetfout; later niet meer aangetroffen
Teylingen	Componistenlaan (Huiske van Hooghkamer)	Componistenlaan (Huiske van Hooghkamer)	1709K793/DBI/rap1	M01	PCB (0,172)	Bodemvreemd materiaal
Teylingen	Frank van Borselenlaan 1c te Voorhout	Frank van Borselenlaan 1c te Voorhout	20-2080	M1	Pb (730), Zn (560)	Verdacht/lokale verontreiniging
Teylingen	Hellegatspolder 1 te Sassenheim	Hellegatspolder 1 te Sassenheim	1811M051/JHA/rap2.1	MM3	Pb (670), Olie (3900)	Bodemvreemd materiaal
Teylingen	Hoofdstraat 20	Hoofdstraat 20	20091332/rap01	M3	PAK (100), Olie (1700)	Bodemvreemd materiaal
Teylingen	Ijsbaanterrein	Ijsbaanterrein	ssh9.1\1260.rap	M5	Ni (94)	Verdacht/lokale verontreiniging
Teylingen	J.P. Gouverneurlaan 30	J.p. Gouverneurlaan 30 te Sassenheim	1903M398/IDI/rap1	MM01	Pb (650), PAK (185,8), Olie (470)	Bodemvreemd materiaal
Teylingen	J.P. Gouverneurlaan 30	J.p. Gouverneurlaan 30 te Sassenheim	1903M398/IDI/rap1	MM03	PAK (53,34)	Bodemvreemd materiaal
Teylingen	J.P. Gouverneurlaan 22 Sassenheim	J.P. Gouverneurlaan 22 Sassenheim	nvt (Qtterra xml)	MM4	Pb (300)	Bodemvreemd materiaal
Teylingen	Jacoba van Beierenweg 93d	Jacoba van Beierenweg 93d	80600	M5	Cd (11,9)	Verdacht/lokale verontreiniging
Teylingen	Jacoba van Beierenweg tussen 60 en 68	Jacoba van Beierenweg tussen 60 en 68	1109D556/pdi/rap1-1	M01	Hg (117,6)	Invoerfout
Teylingen	JP Gouverneurlaan 10 Sassenheim	JP Gouverneurlaan 10 Sassenheim	nvt (Qtterra xml)	MMBG	Zn (420)	Meetfout; later niet meer aangetroffen
Teylingen	JP Gouverneurlaan 10 Sassenheim	JP Gouverneurlaan 10 Sassenheim	nvt (Qtterra xml)	MMOG	PAK (69,02)	Bodemvreemd materiaal
Teylingen	Kerklaan 44 (ter hoogte van)	Kerklaan naar 42	1103D029/GGE/rap1	mm1	Olie (1940)	Verdacht/lokale verontreiniging
Teylingen	Kogjespolder 1	Kogjespolder 1	MA-3732	mm01	Hg (5,8), PAK (39)	Bodemvreemd materiaal
Teylingen	Loosterweg 33 Berg en Daal 4	Loosterweg 33/Berg en Daal 4	02-8100-1185	MM3	PAK (100)	Verdacht/lokale verontreiniging
Teylingen	Madame Curiestraat (Sassenheim B 3608)	Madame Curiestraat (Sassenheim B 3608)	P1700460	44197	Ba (950), Cd (5), Cu (1200), Pb (1400), Zn (2200)	Wbb-locatie
Teylingen	Madame Curiestraat ong. (Bedrijventerrein Sassenhe	Nabij Madame Curiestraat Sassenheim	1908M893/ISO/rap1	mm4	PCB (0,0147), Olie (260)	Niet representatief (bodemtype)
Teylingen	Madame Curiestraat ong. (Bedrijventerrein Sassenhe	Nabij Madame Curiestraat Sassenheim-Voorhout	Onbekend	MM04	PCB (0,0147), Olie (260)	Dubbel ingevoerd
Teylingen	monseigneur Aengenentlaan te Warmond	Monseigneur Aengenentlaan	1811L996/PMU/rap1	MM06	PCB (0,36)	Meetfout; later niet meer aangetroffen
Teylingen	monseigneur Aengenentlaan te Warmond	Monseigneur Aengenentlaan	1811L996/PMU/rap1	MM405	Pb (2200)	meetfout; later niet meer aangetroffen
Teylingen	Plangebied Hooghkamer	Plangebied Hooghkamer	1601H948/DBI/rap1	M02	Olie (1600)	Verdacht/lokale verontreiniging
Teylingen	Plangebied Hooghkamer	Plangebied Hooghkamer	1601H948/DBI/rap1	M15	Olie (460)	Niet representatief (bodemtype)
Teylingen	Plangebied Hooghkamer	Plangebied Hooghkamer	1601H948/DBI/rap1	M405	PAK (65,14)	Verdacht/lokale verontreiniging
Teylingen	Plangebied Hooghkamer	Plangebied Hooghkamer	1601H948/DBI/rap1	M406	PAK (40,68)	Verdacht/lokale verontreiniging
Teylingen	Plangebied Hooghkamer	Plangebied Hooghkamer	1601H948/DBI/rap1	M408	PCB (0,0987)	Verdacht/lokale verontreiniging
Teylingen	Plangebied Hooghkamer	Plangebied Hooghkamer	1601H948/DBI/rap1	M55	Olie (470)	Niet representatief (bodemtype)
Teylingen	Plangebied Hooghkamer	Plangebied Hooghkamer te Voorhout	1601H948/DBI/rap4	m500	PCB (0,196), PAK (996), Olie (3800)	Verdacht/lokale verontreiniging
Teylingen	Plangebied Hooghkamer	Plangebied Hooghkamer te Voorhout	1601H948/DBI/rap4	m503	PAK (26,315)	Verdacht/lokale verontreiniging
Teylingen	Plangebied Hooghkamer	Plangebied Hooghkamer te Voorhout	1601H948/DBI/rap4	m511	PAK (28,85)	Verdacht/lokale verontreiniging
Teylingen	Plangebied Hooghkamer	Plangebied Hooghkamer te Voorhout	1601H948/DBI/rap4	m602	Olie (390)	Niet representatief (bodemtype)
Teylingen	Plangebied Hooghkamer	Planlocatie Hooghkamer te Voorhout	VH8-49/16-007.383	MM7	PAK (32,5)	Verdacht/lokale verontreiniging
Teylingen	Rijksstraatweg 31, gebouw 62	Rijksstraatweg 31, gebouw 62 AkzoNobel	R001-1207919IHV-V01		1231+1231+1231+ PCB (0,078)	Bodemvreemd materiaal
Teylingen	Rijksstraatweg 31, gebouw 62	Rijksstraatweg 31, gebouw 62 AkzoNobel	R001-1207919IHV-V01		1231+1233+1234+ PCB (0,13)	Bodemvreemd materiaal
Teylingen	Rijksstraatweg 31, gebouw 62	Rijksstraatweg 31, gebouw 62 AkzoNobel	R001-1207919IHV-V01		1237+1238+1239+ Cd (2), PCB (0,39), PAK (70), Olie (660)	Bodemvreemd materiaal
Teylingen	's-Gravendamseweg 53b	's-Gravendamseweg 53b	06-05-0524	M2	PAK (33)	Bodemvreemd materiaal
Teylingen	's-Gravendamseweg 53b	's-Gravendamseweg 53b	06-05-0524	M4	PAK (17)	Niet representatief PAK (puin/civiel)
Teylingen	Van den Berch van Heemstededweg 21	Van den Berch van Heemstededweg 21	1612J921/JHA/rap1	MM02	Pb (570)	Meetfout; later niet meer aangetroffen
Teylingen	Veerpolder (Renes)	Veerpolder locatie Renes	b02A0155.r01.doc	M7	Pb (320)	Verdacht/lokale verontreiniging
Teylingen	Wasbeekerlaan 57-59	Wasbeekerlaan 59	20051693/IDIJ	21	PAK (48)	Wbb-locatie
Teylingen	Wasbeeklaan 2	Wasbeeklaan 2	09224SOW	M2	PAK (18)	Niet representatief PAK (puin/civiel)
Teylingen	Wasbeeklaan 6	Wasbeeklaan 6	05076709/GG/rap1	M02	Cu (180)	Verdacht/lokale verontreiniging
Teylingen	Zijldijk, Warmond	Verkennd bodemonderzoek bermen Zijldijk in de Boterhuispolder	412471	MM1	PAK (35,575), Olie (270)	Niet representatief (fundering/civiel)
Teylingen	Zijldijk, Warmond	Verkennd bodemonderzoek bermen Zijldijk in de Boterhuispolder	412471	MM2	PAK (16,165), Olie (220)	Niet representatief (fundering/civiel)
Teylingen	Zijldijk, Warmond	Verkennd bodemonderzoek bermen Zijldijk in de Boterhuispolder	412471	MM3	PAK (11,255), Olie (140)	Niet representatief (fundering/civiel)

Gemeente	Locatienaam	Onderzoek	Rapportcode	Monster	Uitbijter(s)	Reden
Teylingen	Zijldijk, Warmond	Verkennd bodemonderzoek bermen Zijldijk in de Boterhuispolder	412471	MM4	Pb (280), Zn (270), PAK (41,575), Olie (320)	Niet representatief (fundering/civiel)
Teylingen	Zijldijk, Warmond	Verkennd bodemonderzoek bermen Zijldijk in de Boterhuispolder	412471	MM5	PAK (28,875)	Niet representatief (fundering/civiel)
Teylingen	Zijldijk, Warmond	Verkennd bodemonderzoek bermen Zijldijk in de Boterhuispolder	412471	MM6	PAK (17,255), Olie (160)	Niet representatief (fundering/civiel)
Teylingen	De Schutse	De Schutse	461.700/LA	M5	Hg (14,7)	Invoerfout
Teylingen	Haarlemmertrekvaart 1 te Warmond (case 1864820)	Verkennd bodemonderzoek Kabel- en leidingtracé ter plaatse van Haarlemmertrekvaart 1 te Warmond	1864820	44198	PAK (16,271)	Niet representatief (fundering/civiel)
Zoeterwoude	Burgemeester Detmersweg / Europaweg	Burgemeester Detmersweg	06118301/CB/rap1	M2	Cd (11,2)	Niet representatief (fundering/civiel)
Zoeterwoude	Geerweg 5 Zoeterwoude	Geerweg 5 Zoeterwoude	20-2109	MM1	PCB (1,2686)	Meetfout; later niet meer aangetroffen
Zoeterwoude	Gelderswoudseweg 3	Gelderswoudseweg 3	R13-B104	MM02	PAK (24)	Niet representatief PAK (puin/civiel)
Zoeterwoude	Gelderswoudseweg 3	Gelderswoudseweg 3	R13-B104	MM03	Hg (0,4)	Bodemvreemd materiaal
Zoeterwoude	Hoge Rijndijk achter 215	Hoge Rijndijk achter 215	MB-7731	M2	Pb (1,05)	Verdacht/lokale verontreiniging
Zoeterwoude	Hoge Rijndijk nabij 291	Hoge Rijndijk nabij 291	20120659/ENIJ	7	PCB (0,072)	Bodemvreemd materiaal
Zoeterwoude	Hoge Rijndijk nabij 291	Hoge Rijndijk nabij 291	20120659/ENIJ	MMB1	PCB (0,056)	Bodemvreemd materiaal
Zoeterwoude	Industrieweg 24	Industrieweg 24	cus.ztw.10117.r01	5795011	Ba (250)	Niet representatief (fundering/civiel)
Zoeterwoude	Noordbuurtseweg 34 F te Zoeterwoude	Verkennd onderzoek Bouwlust 2 te Zoeterwoude	M17B0051-828	BG2	Ba (110), Pb (1100), PAK (371,1), Olie (1300)	Bodemvreemd materiaal
Zoeterwoude	Produktieweg 18 te Zoeterwoude	Tracé Onderzoek Bodemkwaliteit Produktieweg 18 Zoeterwoude	AL11708/A5001	M1	Cd (6,2), Cu (4000), Pb (1700), Zn (3700)	Niet representatief (fundering/civiel)
Zoeterwoude	Produktieweg 18 te Zoeterwoude	Tracé Onderzoek Bodemkwaliteit Produktieweg 18 Zoeterwoude	AL11708/A5001	M4	Cu (100)	Verdacht/lokale verontreiniging
Zoeterwoude	Stadhouderslaan/Rijksweg A4 (Project W4)	Project W4 Rijkswaterstaat-Zoeterwoude	01062940RZ/AJ/RAP1	M3	PAK (17)	Niet representatief (fundering/civiel)
Zoeterwoude	Weidelaan 4 Zoeterwoude	Weidelaan 4 Zoeterwoude	1708K703/DBI/rap1	M02	Olie (680)	Niet representatief (bodemtype)
Zoeterwoude	Westeindseweg 20a	Westeindseweg 20a	1206E466/HGO/rap1	MM2	Olie (621)	Niet representatief (bodemtype)
Zoeterwoude	Zuidbuurtseweg 19	Zuidbuurtseweg 19	10050603	702	Ba (1900), Cd (5,4), Cu (300), Pb (2600), Zn (4800)	Verdacht/lokale verontreiniging
Zoeterwoude	Zuidbuurtseweg 19	Zuidbuurtseweg 19	10050603	706	Pb (690)	Verdacht/lokale verontreiniging
Zoeterwoude	Zuidbuurtseweg 19	Zuidbuurtseweg 19	10050603	707	Ba (460), Pb (400), Zn (560)	Verdacht/lokale verontreiniging
Zoeterwoude	Zuidbuurtseweg 25	Zuidbuurtseweg 25	MA-08123	M3	Pb (1000), Zn (1500), PAK (54)	Bodemvreemd materiaal
Zoeterwoude	Zuidbuurtseweg 25	Zuidbuurtseweg 25	MA-08123	M9	Pb (530)	Bodemvreemd materiaal
Zoeterwoude	Zuidbuurtseweg 49a	Zuidbuurtseweg 49a	10067MOZ	mm1	PAK (69,55)	Meetfout; later niet meer aangetroffen
Zoeterwoude	Zuidbuurtseweg 50b	Zuidbuurtseweg 50b	65470	B5-B	Ba (800), Cd (2,1), Cu (72000), Pb (1300), Ni (740), Zn (1600)	Bodemvreemd materiaal
Zoeterwoude	Produktieweg 18 te Zoeterwoude	Tracé Onderzoek Bodemkwaliteit Produktieweg 18 Zoeterwoude	AL11708/A5001	M19	Cu (1100), Pb (650), Zn (1400)	Wbb-locatie
Zoeterwoude	Produktieweg 18 te Zoeterwoude	Tracé Onderzoek Bodemkwaliteit Produktieweg 18 Zoeterwoude	AL11708/A5001	M20	Cu (8000), Pb (270), Zn (3600)	Wbb-locatie
Zoeterwoude	Produktieweg 18 te Zoeterwoude	Tracé Onderzoek Bodemkwaliteit Produktieweg 18 Zoeterwoude	AL11708/A5001	M9	Cu (1400), Pb (190), Zn (170)	Wbb-locatie
Zoeterwoude	Zuidbuurtseweg 19	Zuidbuurtseweg 19	10050603	610	Allen	Verdacht/lokale verontreiniging
Zoeterwoude	Zuidbuurtseweg 19	Zuidbuurtseweg 20	13P000297	mm2	Pb (1000), Zn (580)	Verdacht/lokale verontreiniging